

GIPUZKOA

1 M.5 - FACHADAS, CUBIERTAS E INSTALACIONES
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Siguiendo con los módulos realizados, se enmarca esta formación para que el asistente adquiriera los conocimientos básicos sobre el material que le permitan en una inspección visual (ITE), valorar la necesidad de una inspección de mayor alcance en la estructura de madera. Por otro, consiste en dar a conocer los diferentes tipos de instrumentos y alcances de inspección. Se presentarán los casos más comunes de degradaciones, los agentes que las causan y su método de valoración. Se expondrán instrumentos y muestras reales de madera degradada que permitan al asistente el acercamiento y asimilación de la información. Por último, se presentarán casos reales de inspección e intervención para exponer las actuaciones más habituales en estructuras de edificios de madera de nuestro entorno geográfico.

Lugar: Delegación en Gipuzkoa del COAVN

Fecha: 22 y 23 de Febrero de 2016 (13+3 horas lectivas)

Ponente: José Moriana Pericet. Arquitecto, participante en la redacción de numerosas normativas ITE.

Precio: Colegiados: 70 €. No colegiados: 200 €.



ASEMAS

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO[+info](#)