## REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS EN COMBARRO- POIO EGURTEK 2014 RÚA S. ROQUE 71. ARQUITECTO: RODRIGO CURRÁS TORRES MEDIANERAS EN COMBARRO- POIO EGURTAS EN COMBARRO- POIO EGURTA EN COMBARRO- POIO EGURTAS EN COMBARRO- POIO EGURTAS EN COMBARRO- POIO EGURTAS EN COMBARRO- POIO EGURTAS EN COMBARRO- POIO EGURTA ..RESOLVIENDO ECUACIONES PARA APROVECHAR SUPERFICIES. ANTECEDENTES/ INFORMACIÓN PREVIA Se trata de una vivienda unifamiliar perteneciente al casco histórico de Combarro (declarado conjunto histórico artístico). Su perímetro describe un cuadrilátero irregular sensiblemente rectángulo con medianeras de fábrica de granito de la zona. Actualmente existen dos volúmenes con distinto grado de conservación, ambos en la manzana con número 44798 según el Plan Especial del Casco Histórico de El volumen descrito en la ficha gráfica 0311 (parcela 011) constituye actualmente un volumen prismático con cubierta a dos aguas que consta de una planta baja y una planta primera a la que se accede por un patín exterior. Las fachadas y el muro de carga interior son de sillería de granito y la estructura horizontal de piso es a base de perpiaños de granito de gran dimensión El volumen descrito en la ficha gráfica 0309 (parcela 009) se encuentra en el momento del proyecto en estado ruinoso. Constituye un volumen paralelepipédico perfectamente alineado en planta con el anterior. Las medianeras y fachadas son de mampostería de granito. Se encuentran en su interior escombros de la estructura horizontal y de la estructura de cubierta caída que presumiblemente (como se adivina además por los huecos de vigas y barrotes en las medianeras) eran de madera con revestimiento de teia. Este volumen contaba además con un soportal

